УДК 621.771.23

Василев Я. Д. Дементиенко А. В. Самокиш Д. Н. Клипин Я. А. Дурманов В. С.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ТЕКУЧЕСТИ ПРИ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКЕ

Напряжение текучести входит прямым сомножителем в любой теоретической формуле для определения контактных нормальных напряжений и оказывает решающее влияние на точность расчета данного диаметра, а через него и на точность прогнозирования энергосиловых и температурно-скоростных параметров процесса холодной прокатки. Поэтому получение количественных данных о влиянии параметров технологии холодной прокатки на точность и надежность расчета напряжения текучести актуально.

Пластическая деформация на промышленных станах холодной прокатки осуществляется с большими частными ($\varepsilon \le 0,3\div 0,5$) и суммарными ($\varepsilon_{\Sigma} \le 0,75\div 0,93$) относительными обжатиями при температуре полосы на выходе из очага деформации t_{In} , достигающей 150–250 °C и с высокой средней скоростью деформации ($u_{cp} \le 10^2 \div 10^3 \text{ c}^{-1}$) [1–3]. Высокий уровень параметров ε , ε_{Σ} , t_{In} , u_{cp} свидетельствует о том, что пластическая деформация металла при холодной прокатке происходит в очень жестких деформационных и температурноскоростных условиях. Из опубликованных в литературе данных [1, 2, 4–6] известно, что в рассматриваемых условиях деформации на величину напряжения текучести, наряду с упрочнением материала полосы, зависящего от частного и суммарного относительного обжатия, существенное (до 15÷45 %) влияние оказывают температура и скорость деформации при холодной прокатке. Однако, не смотря на то, что этот факт установлен давно [1, 2, 4], в теоретических исследованиях и в инженерной практике влиянием температуры и скорости деформации при определении напряжения текучести материала полосы пренебрегают, что приводит к большим (до 20–50 %) погрешностям при прогнозировании энергосиловых параметров на станах холодной прокатки [3, 6].

Целью работы является получение количественных данных о влиянии скорости деформации на напряжение текучести материала полосы при холодной прокатке и дрессировке на промышленных станах.

Для решения поставленной задачи воспользовались опубликованными в литературе [1–3, 6, 7] данными о деформационных, температурно-скоростных и силовых параметрах процессов холодной прокатки и дрессировки, которые были получены на современных скоростных непрерывных станах. По этим данным определяли среднюю величину напряжения текучести материала полосы в очаге деформации σ_{Tcp} с учетом совместного влияния степени, температуры и скорости деформации. Использованная для определения σ_{Tcp} модель приведена в работах [6, 8] и записывается в виде:

$$\sigma_{Tcp} = \sigma_{Tucx} k_{ecp} k_{tcp} k_{ucp},\tag{1}$$

$$k_{\varepsilon cp} = 1 + \frac{m \cdot 100^k}{\sigma_{Tucx} \cdot \varepsilon \cdot (1 - \varepsilon_{np})(1 + k)} \left[\left(\varepsilon_{np} + \varepsilon - \varepsilon \cdot \varepsilon_{np} \right)^{1 + k} - \varepsilon_{np}^{1 + k} \right]; \tag{2}$$

$$k_{tcp} = a_0 + a_1 \left(\frac{t_{cpn} - t_{cm}}{t_{nn}} \right) + a_2 \left(\frac{t_{cpn} - t_{cm}}{t_{nn}} \right)^2 + \dots + a_n \left(\frac{t_{cpn} - t_{cm}}{t_{nn}} \right)^n;$$
 (3)

$$k_{ucp} = 1 + \frac{0.0075(1 - 0.3\sqrt{\varepsilon_{\Sigma}})}{1 + 1.75\sqrt{\varepsilon_{\Sigma}}} \sqrt{\frac{t_{cm}}{t_{cpn}}} \left[1 - \frac{3(t_{cpn} - t_{cm})}{t_{n\pi}} \right]^{4} \left(\ln \frac{u_{cp} + u_{cm}}{u_{cm}} \right)^{c_{1}}; \tag{4}$$

$$\varepsilon_{\Sigma} = 1 - (1 - \varepsilon_{np})(1 - \varepsilon); \tag{5}$$

$$c_1 = 1.8 + 0.125 \sqrt{\frac{t_{cpn}}{t_{cm}} - 1}$$
; (6)

$$t_{cpn} = \frac{1}{3} (t_{0n} + 2t_{1n}); (7)$$

$$u_{cp} = \frac{v_1 \cdot \varepsilon}{l_c}; \tag{8}$$

$$l_c = x_1 + \sqrt{R\Delta h + x_1^2} \; ; \tag{9}$$

$$x_{1} = x_{1n} + 6 \frac{1 - v_{e}^{2}}{\pi E_{e}} p_{cpc} R \left(1 - 2 \frac{x_{1n}}{l_{c}} \right) \left[4 \frac{x_{1n}}{l_{c}} \left(1 - \frac{x_{1n}}{l_{c}} \right) + 1 \right]; \tag{10}$$

$$\frac{x_{1n}}{l_c} = \frac{1}{1 + \sqrt{1 + \frac{\varepsilon E_n}{(1 - \varepsilon)\beta\sigma_{Tucx}\xi_1}}};$$
(11)

$$\zeta_1 = 1 - \frac{q_1}{\beta \sigma_{T1}},\tag{12}$$

где $k_{\varepsilon cp}, k_{tcp}, k_{ucp}$ – безразмерные коэффициенты, учитывающие влияние средней степени, температуры и скорости деформации при холодной прокатке на напряжение текучести; $\sigma_{Tucx}, \, \sigma_{TI}$ – исходный предел текучести подката и предел текучести материала полосы на выходе из очага деформации, H/mm^2 ; m, k – коэффициенты, определяющие интенсивность (H/MM^2) и характер упрочнения материала полосы при холодной прокатке; t_{0n} , t_{1n} , t_{con} – температура полосы на входе и выходе из очага деформации и её среднее значение в очаге, °С; ε_{np} , ε , ε_{Σ} – предварительное (на входе в очаг деформации), частное и суммарное (на выходе из очага) относительное обжатие полосы; $a_0...a_n$ – коэффициенты полинома (3); t_{nn} – температура плавления материала полосы, °С; v_I – скорость полосы на выходе из очага деформации, мм/c; l_c , x_I , p_{cpc} – длина очага деформации (мм), её приращение за линией, соединяющей центры валков (мм) и среднее контактное нормальное напряжение (H/мм²), рассчитанные с учетом влияния упругих деформаций валков и полосы; R, Δh – радиус рабочих валков и абсолютное обжатие полосы при холодной прокатке, мм; x_{In} – приращение длины очага деформации, вызванное упругим восстановлением полосы, мм; E_e , E_n – модуль упругости материала рабочих валков и полосы, H/mm^2 ; q_1 – переднее натяжение при холодной прокатке, H/mm^2 ; v_{e} , β – коэффициент Пуансона материала рабочих валков и коэффициент Лоде.

Пользуясь моделями (1)—(4) и исходными данными, приведенными в работах [1–3, 6, 7] рассчитывали значения коэффициентов $k_{\varepsilon cp}$, k_{tcp} , k_{ucp} и среднюю величину напряжения текучести σ_{mcp} материала полосы при холодной прокатке. В расчетах принимали $t_{cm} = 20$ °C и $u_{cm} = 10^{-3} \text{ c}^{-1}$. Значения σ_{mucx} , m, k, коэффициентов $a_0...a_n$ полинома (3) и t_{nn} для наиболее распространенных сталей, прокатка которых осуществляется в холодном состоянии, приведены в работе [8].

О влиянии средней скорости деформации на среднюю величину напряжения текучести при холодной прокатке и дрессировке судили по величине коэффициента k_{ucp} , т. е. по относительному увеличению напряжения текучести σ_{Tcp} в результате учета влияния скорости деформации. В табл. 1 представлены расчетные величины коэффициента k_{ucp} при холодной прокатке и дрессировке тонких полос и жести со скоростью 7–30 м/с на непрерывных станах 1320, 1400 и 1700, полученные в ходе выполнения настоящего исследования.

Из табл. 1 видно, что значения коэффициента k_{ucp} при холодной прокатке (режимы 1–3) изменяются в диапазоне 1,029–1,218. Более высокие значения коэффициента k_{ucp} имеют место в первых клетях непрерывных станов, т. е. при холодной прокатке ненаклепанных полос с относительно низкой температурой деформации.

Таблица 1 Значения коэффициента k_{ucp} , рассчитанные по модели (4) с использованием экспериментальных данных о параметрах холодной прокатки (дрессировки) на промышленных станах

1	данных о параметрах холодной прокатки (дрессировки) на промышленных станах											
Режим 1. Прокатка полосы 0.5 × 1020 мм из стали 08кп на пепрърывном четыръжкаетъвом стане 1700 [2] 1	№ клети		ε					\mathcal{E}_{\varSigma}	$u_{cp},$ c^{-1}		k_{ucp}	
тапе 1700 [2] 1	1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	
2	Режим 1. Прокатка полосы 0.5×1020 мм из стали 08 кп на непрерывном четырехклетевом стане 1700 [2]											
2	1	1,91	0,340	2,75	50	6,44	14,01	0,340	66,7	74	1,126	
3 0,892 0,379 6,25 94 9,25 11,54 0,710 205,0 137 1,055 4 0,155 4 0,123 7,13 124 10,39 8,47 0,746 103,5 134 1,055 Режим 2. Прокатка полосы 0,33 × 810 мм из малоуглеродистой стали на непрерывном пятиклетевом стане 1320 [1] 1 2,40 0,167 3,05 20 10,90 14,26 0,167 35,7 38 1,218 2 2,000 0,340 5,07 37 13,15 17,42 0,450 99,0 86 1,103 3 1,32 0,409 8,63 83 16,80 17,05 0,675 207,0 150 1,05 4 0,78 0,37 13,72 117 16,10 14,54 0,796 351,0 178 1,033 5 0,49 0,327 20,30 133 15,90 13,10 0,863 506,7 181 1,033 5 0,49 0,327 20,30 133 15,90 13,10 0,863 506,7 181 1,033 5 0,49 0,327 20,30 133 15,90 13,10 0,863 506,7 181 1,033 5 0,49 0,327 20,30 133 15,90 13,10 0,863 506,7 181 1,033 5 0,49 0,321 20,30 133 15,90 13,10 0,863 506,7 181 1,033 5 0,49 0,321 20,30 133 15,90 13,10 0,863 506,7 181 1,033 5 0,49 0,391 1400 [6] 1 2,44 0,098 3,00 39 4,57 10,89 0,098 27 47 1,213 2 2 2,20 0,400 5,01 48 9,86 18,39 0,459 109 100 1,003 3 1,32 0,386 8,16 123 9,95 15,36 0,668 205 161 1,05 4 0,81 0,383 13,22 177 9,31 12,63 0,795 401 191 1,033 5 0,50 0,310 19,22 194 8,95 10,68 0,859 558 196 1,03 6 0,345 0,362 30,05 193 10,26 10,80 0,910 1007 203 1,025 Pежим 4. Прокатка жести 0,15 × 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,220 0,055 8,70 35 3,04 4,35 0,055 110 39 1,344 2 2 0,208 0,302 12,48 39 6,17 8,02 0,341 470 55 1,23 2 2 0,08 0,302 12,48 39 6,17 8,02 0,341 470 55 1,23 2 0,018 0,018 1 0,000 1 1,000 1	2	1,26	0,292	3,89	76	9,70	11,96			98	1,087	
Режим 2. Прокатка полосы 0,33 × 810 мм из малоуглеродистой стали на непрерывном пятиклетевом стале 1320 [1] 1	3	0,892	0,379	6,25	94	9,25		0,710	205,0	137	1,058	
Режим 2. Прокатка полосы 0,33 × 810 мм из малоуглеродистой стали на непрерывном пятиклетевом стале 1320 [1] 1	4	0,554	0,123		124		8,47	_			1,050	
1	Режим 2. Прокатка полосы 0,33 × 810 мм из малоуглеродистой стали на непрерывном											
2	1		0,167	3,05	20	10,90	14,26	0,167	35,7	38	1,218	
4	2			,	37	13,15	17,42				1,107	
4	3	1,32	0,409	8,63	83	16,80	17,05	0,675	207,0	150	1,051	
Режим 3. Прокатка жести 0,22 × 855 мм из стали 08кп на шестиклетевом стане бесконечной холодной прокатки 1400 [6] 1	4	0,78	0,37	13,72	117	·	·				1,038	
холодной прокатки 1400 [6] 1	5	0,49	0,327	20,30	133	15,90	13,10		506,7	181	1,037	
2 2,20 0,400 5,01 48 9,86 18,39 0,459 109 100 1,099 3 1,32 0,386 8,16 123 9,95 15,36 0,668 205 161 1,05 4 0,81 0,383 13,22 177 9,31 12,63 0,795 401 191 1,03 5 0,50 0,310 19,22 194 8,95 10,68 0,859 558 196 1,03 6 0,345 0,362 30,05 193 10,26 10,80 0,910 1007 203 1,025 Режим 4. Прокатка жести 0,15 × 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,220 0,055 8,70 35 3,04 4,35 0,055 110 39 1,342 2 0,208 0,302 12,48 39 6,17 8,02 0,3	Режим 3. Прокатка жести 0,22 × 855 мм из стали 08кп на шестиклетевом стане бесконечной											
3 1,32 0,386 8,16 123 9,95 15,36 0,668 205 161 1,05 4 0,81 0,383 13,22 177 9,31 12,63 0,795 401 191 1,03 5 0,50 0,310 19,22 194 8,95 10,68 0,859 558 196 1,03 6 0,345 0,362 30,05 193 10,26 10,80 0,910 1007 203 1,026 Режим 4. Прокатка жести 0,15 × 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,220 0,055 8,70 35 3,04 4,35 0,055 110 39 1,34 2 0,208 0,302 12,48 39 6,17 8,02 0,341 470 55 1,23 Режим 5. Прокатка жести 0,145 × 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [7] 1 0,220 0,170 11,90 40 4,16 5,43 0,170 372,6 51 <td>1</td> <td>2,44</td> <td>0,098</td> <td>3,00</td> <td>39</td> <td>4,57</td> <td>10,89</td> <td>0,098</td> <td>27</td> <td>47</td> <td>1,213</td>	1	2,44	0,098	3,00	39	4,57	10,89	0,098	27	47	1,213	
3 1,32 0,386 8,16 123 9,95 15,36 0,668 205 161 1,05 4 0,81 0,383 13,22 177 9,31 12,63 0,795 401 191 1,03 5 0,50 0,310 19,22 194 8,95 10,68 0,859 558 196 1,03 6 0,345 0,362 30,05 193 10,26 10,80 0,910 1007 203 1,026 Режим 4. Прокатка жести 0,15 × 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,220 0,055 8,70 35 3,04 4,35 0,055 110 39 1,34 2 0,2208 0,302 12,48 39 6,17 8,02 0,341 470 55 1,23 Режим 5. Прокатка жести 0,145 × 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [7] 1 0,220 0,170 11,90 40 4,16 5,43 0,170 372,6 51 </td <td>2</td> <td>2,20</td> <td>0,400</td> <td>5,01</td> <td>48</td> <td>9,86</td> <td>18,39</td> <td>0,459</td> <td>109</td> <td>100</td> <td>1,099</td>	2	2,20	0,400	5,01	48	9,86	18,39	0,459	109	100	1,099	
5 0,50 0,310 19,22 194 8,95 10,68 0,859 558 196 1,03 6 0,345 0,362 30,05 193 10,26 10,80 0,910 1007 203 1,029 Режим 4. Прокатка жести 0,15 × 890 мм из стали 08кп на двужклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,220 0,055 8,70 35 3,04 4,35 0,055 110 39 1,342 2 0,208 0,302 12,48 39 6,17 8,02 0,341 470 55 1,23 Режим 5. Прокатка жести 0,145 × 890 мм из стали 08кп на двужклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [7] 1 0,220 0,170 11,90 40 4,16 5,43 0,170 372,6 51 1,27 2 0,183 0,200 14,90 50 5,81 7,40 0,340 402,7 59 1,20 Режим 6. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двужклет	3	1,32	0,386		123		15,36	0,668	205	161	1,051	
6 0,345 0,362 30,05 193 10,26 10,80 0,910 1007 203 1,029 Режим 4. Прокатка жести 0,15 × 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,220 0,055 8,70 35 3,04 4,35 0,055 110 39 1,342 2 0,208 0,302 12,48 39 6,17 8,02 0,341 470 55 1,23 Режим 5. Прокатка жести 0,145 × 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [7] 1 0,220 0,170 11,90 40 4,16 5,43 0,170 372,6 51 1,27 2 2 0,183 0,200 14,90 50 5,81 7,40 0,340 402,7 59 1,20 Режим 6. Дрессировка жести 0,22 × 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,220 0,010 28,39 40 2,49 4,11 0,010 69 40 1,39 2 0,217 0,004 28,50	4	0,81	0,383	13,22	177	9,31	12,63	0,795	401	191	1,037	
6 0,345 0,362 30,05 193 10,26 10,80 0,910 1007 203 1,029 Режим 4. Прокатка жести 0,15 × 890 мм из стали 08кп на двужклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,220 0,055 8,70 35 3,04 4,35 0,055 110 39 1,342 2 0,208 0,302 12,48 39 6,17 8,02 0,341 470 55 1,23 Режим 5. Прокатка жести 0,145 × 890 мм из стали 08кп на двужклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [7] 1 0,220 0,170 11,90 40 4,16 5,43 0,170 372,6 51 1,27 2 0,183 0,200 14,90 50 5,81 7,40 0,340 402,7 59 1,20 Режим 6. Дрессировка жести 0,22 × 890 мм из стали 08кп на двужклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,220 0,010 28,39 40 2,49 4,11 0,010 69 40 1,394 2 0,217 0,004 28,50 40 2,49<	5	0,50	0,310	19,22	194	8,95	10,68	0,859	558	196	1,031	
Дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,220 0,055 8,70 35 3,04 4,35 0,055 110 39 1,342 2 0,208 0,302 12,48 39 6,17 8,02 0,341 470 55 1,23 Режим 5. Прокатка жести 0,145 × 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [7] 1 0,220 0,170 11,90 40 4,16 5,43 0,170 372,6 51 1,27 2 0,183 0,200 14,90 50 5,81 7,40 0,340 402,7 59 1,20 Режим 6. Дрессировка жести 0,22 × 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,220 0,010 28,39 40 2,49 4,11 0,010 69 40 1,394 2 0,217 0,004 28,50 40 2,24 4,95 0,014 23 40 1,295 Режим 7. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 25 3,12 4,55 0,012 65,7 25 1,462 2 0,247 0,004 25,00 25 2,62 5,30 0,016 18,9 25 1,195 Режим 8. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 40 2,48 4,07 0,012 72,9 40 1,382 2 0,247 0,004 25,00 40 2,21 4,89 0,016 20,4 40 1,294 Режим 9. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 40 2,48 4,07 0,012 72,9 40 1,382 2 0,247 0,004 25,00 40 2,21 4,89 0,016 20,4 40 1,294 Режим 9. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6]	6	0,345	0,362		193	10,26	10,80	0,910	1007	203	1,029	
2 0,208 0,302 12,48 39 6,17 8,02 0,341 470 55 1,23 Режим 5. Прокатка жести 0,145 × 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [7] 1 0,220 0,170 11,90 40 4,16 5,43 0,170 372,6 51 1,27 2 0,183 0,200 14,90 50 5,81 7,40 0,340 402,7 59 1,20 1,20 1,20 2 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно 0,25 ж 850 40 2,49 4,11 0,010 69 40 1,39 40 1,39 40 1,39 40 1,39 40 1,39 40 1,39 40 1,39 40 1,39 40 1,39 40 1,39 40 1,39 40 1,39 40 1,39 40 1,39 40 1,39 40 1,39 40 1,39 40 1,39 4,11 0,010 65 7 25 1,46 4,15	Режим 4. Прокатка жести 0.15×890 мм из стали 08 кп на двухклетевом прокатно-дрессировочном стане 1400 [6]											
Режим 5. Прокатка жести 0,145 × 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [7] 1	1		0,055	8,70			4,35	0,055	110	39	1,342	
дрессировочном стане 1400 [7] 1 0,220 0,170 11,90 40 4,16 5,43 0,170 372,6 51 1,27 2 0,183 0,200 14,90 50 5,81 7,40 0,340 402,7 59 1,20 Режим 6. Дрессировка жести 0,22 × 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,220 0,010 28,39 40 2,49 4,11 0,010 69 40 1,394 2 0,217 0,004 28,50 40 2,24 4,95 0,014 23 40 1,295 Режим 7. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 25 3,12 4,55 0,012 65,7 25 1,462 2 0,247 0,004 25,00 25 2,62 5,30 0,016 18,9 25 1,196 Режим 8. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 40 2,48 4,07 0,012 72,9 40 1,382 2 0,247 0,004 25,00 40 2,21 4,89 0,016 20,4 40 1,294 Режим 9. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 40 2,48 4,07 0,012 72,9 40 1,382 2 0,247 0,004 25,00 40 2,21 4,89 0,016 20,4 40 1,294 Режим 9. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6]	2	0,208	0,302	12,48	39	6,17	8,02	0,341	470	55	1,231	
2 0,183 0,200 14,90 50 5,81 7,40 0,340 402,7 59 1,20 Режим 6. Дрессировка жести 0,22 × 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,220 0,010 28,39 40 2,49 4,11 0,010 69 40 1,394 2 0,217 0,004 28,50 40 2,24 4,95 0,014 23 40 1,295 Режим 7. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 25 3,12 4,55 0,012 65,7 25 1,462 2 0,247 0,004 25,00 25 2,62 5,30 0,016 18,9 25 1,199 Режим 8. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 40 2,48 4,07 0,012 72,9 40 1,294 Режим 9. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6]	Режим 5. Прокатка жести $0,145 \times 890$ мм из стали 08 кп на двухклетевом прокатно-дрессировочном стане 1400 [7]											
Режим 6. Дрессировка жести 0,22 × 890 мм из стали 08кп на двухклетевом прокатно дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,220 0,010 28,39 40 2,49 4,11 0,010 69 40 1,394 2 0,217 0,004 28,50 40 2,24 4,95 0,014 23 40 1,295 2 0,217 0,004 28,50 40 2,24 4,95 0,014 23 40 1,295 2 0,217 0,004 28,50 40 2,24 4,55 0,012 65,7 25 1,465 2 0,247 0,004 25,00 25 3,12 4,55 0,012 65,7 25 1,465 2 0,247 0,004 25,00 25 2,62 5,30 0,016 18,9 25 1,195 2 0,247 0,004 25,00 25 2,62 5,30 0,016 18,9 25 1,195 2 0,247 0,004 25,00 40 2,48 4,07 0,012 72,9 40 1,385 2 0,247 0,004 25,00 40 2,21 4,89 0,016 20,4 40 1,294 2 0,247 0,004 25,00 40 2,21 4,89 0,016 20,4 40 1,294 2 0,247 0,004 25,00 40 2,21 4,89 0,016 20,4 40 1,294 2 0,250 40 1,305 2 0,247 0,004 25,00 40 2,21 4,89 0,016 20,4 40 1,294 2 0,250 1 0,012 85,4 60 1,307 2 0,015 1 0,250 0,012 24,90 60 1,80 3,51 0,012 85,4 60 1,307 2 0,015 1 0,012 85,4 60 1,307 2 0,015 1 0,015 85,4 60 1,307 2 0,015 1 0,012 85,4 60 1,307 2 0,015 1 0,015 1 0,012 85,4 60 1,307 2 0,015 1 0,01		0,220	0,170	11,90	40	4,16	5,43	0,170	372,6	51	1,271	
дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,220 0,010 28,39 40 2,49 4,11 0,010 69 40 1,394 2 0,217 0,004 28,50 40 2,24 4,95 0,014 23 40 1,293	2	0,183	0,200	14,90	50	5,81	7,40	0,340	402,7	59	1,201	
2 0,217 0,004 28,50 40 2,24 4,95 0,014 23 40 1,293 Режим 7. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 25 3,12 4,55 0,012 65,7 25 1,462 2 0,247 0,004 25,00 25 2,62 5,30 0,016 18,9 25 1,199 Режим 8. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 40 2,48 4,07 0,012 72,9 40 1,382 2 0,247 0,004 25,00 40 2,48 4,07 0,012 72,9 40 1,382 2 0,247 0,004 25,00 40 2,21 4,89 0,016 20,4 40 1,294 Режим 9. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,25	Режим 6. Дрессировка жести 0.22×890 мм из стали 08 кп на двухклетевом прокатно- дрессировочном стане 1400 [6]											
Режим 7. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 25 3,12 4,55 0,012 65,7 25 1,462 2 0,247 0,004 25,00 25 2,62 5,30 0,016 18,9 25 1,199 Режим 8. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 40 2,48 4,07 0,012 72,9 40 1,382 2 0,247 0,004 25,00 40 2,21 4,89 0,016 20,4 40 1,294 Режим 9. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 40 2,48 4,07 0,012 72,9 40 1,382 2 0,247 0,004 25,00 40 2,21 4,89 0,016 20,4 40 1,294 2 0,004 25,00 40 2,21 4,89 0,016 20,4 40 1,294 2 0,00	1	0,220	0,010	28,39	40	2,49	4,11	0,010	69	40	1,394	
стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 25 3,12 4,55 0,012 65,7 25 1,462 2 0,247 0,004 25,00 25 2,62 5,30 0,016 18,9 25 1,199 Режим 8. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 40 2,48 4,07 0,012 72,9 40 1,382 2 0,247 0,004 25,00 40 2,21 4,89 0,016 20,4 40 1,294 Режим 9. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 60 1,80 3,51 0,012 85,4 60 1,307	2	0,217	0,004	28,50	40	2,24	4,95	0,014	23	40	1,295	
2 0,247 0,004 25,00 25 2,62 5,30 0,016 18,9 25 1,199 Режим 8. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 40 2,48 4,07 0,012 72,9 40 1,382 2 0,247 0,004 25,00 40 2,21 4,89 0,016 20,4 40 1,294 Режим 9. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 60 1,80 3,51 0,012 85,4 60 1,300	Режим 7. Дрессировка жести 0.25×855 мм из стали 08 кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6]											
Режим 8. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 40 2,48 4,07 0,012 72,9 40 1,382 2 0,247 0,004 25,00 40 2,21 4,89 0,016 20,4 40 1,294 Режим 9. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 60 1,80 3,51 0,012 85,4 60 1,307	1	0,250	0,012	24,90	25	3,12	4,55	0,012	65,7	25	1,462	
стане $1400\ [6]$	2	0,247	0,004	25,00	25	2,62	5,30	0,016	18,9	25	1,199	
2 0,247 0,004 25,00 40 2,21 4,89 0,016 20,4 40 1,294 Режим 9. Дрессировка жести 0,25 × 855 мм из стали 08кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 60 1,80 3,51 0,012 85,4 60 1,300	стане 1400 [6]											
Режим 9. Дрессировка жести 0.25×855 мм из стали 0.8 кп на двухклетевом дрессировочном стане 1400 [6]1 0.250 0.012 24.90 60 1.80 3.51 0.012 85.4 60 1.30	1	0,250	0,012	24,90	40	2,48	4,07	0,012	72,9	40	1,382	
стане 1400 [6] 1 0,250 0,012 24,90 60 1,80 3,51 0,012 85,4 60 1,30°	2	0,247	0,004	25,00	40	2,21	4,89	0,016	20,4	40	1,294	
					из ста					сиров		
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	0,250	0,012	24,90	60	1,80	3,51	0,012	85,4	60	1,307	
2 0,247 0,004 25,00 60 1,78 3,39 0,016 22,7 60 1,23:	2	0,247	0,004	25,00	60	1,78	3,39	0,016	22,7	60	1,233	

С увеличением температуры полосы, частного и суммарного относительного обжатия значения коэффициента k_{ucp} уменьшаются и в последних клетях непрерывных станов холодной прокатки обычно не превышают 1,03–1,05. Наиболее высокие значения коэффициента k_{ucp} , равные 1,359–1,462, зафиксированы при дрессировке жести с низкой температурой полосы (режим 7). При холодной прокатке тонкой жести на двухклетевом прокатно-дрессировочном стане 1400 (режимы 4,5) значения коэффициента k_{ucp} составляет 1,201–1,342.

Из вышеизложенного следует, что пренебрежение влиянием скорости деформации при холодной прокатке (дрессировке) приводит к получению заниженных значений среднего напряжения текучести материала полосы: до 10–22 % на прокатных станах; до 20–34 % на прокатно-дрессировочных станах; до 23–46 % – на дрессировочных станах.

ВЫВОДЫ

Получены количественные данные о влиянии средней скорости деформации на величину среднего напряжения текучести материала полосы на промышленных станах холодной прокатки и дрессировки. Показано, что скорость деформации формирует до 10–22 % средней величины напряжения текучести материала полосы при холодной прокатке и до 23–46 % при дрессировке. Поэтому учет влияния скорости деформации на напряжение текучести при выполнении технологических расчетов обеспечивает более высокую точность и надежность прогнозирования параметров процесса на станах холодной прокатки (дрессировки).

Установлено, что скорость деформации вызывает наибольшее увеличение напряжения текучести при дрессировке и при холодной прокатке полосы из ненаклепанной стали с низкой температурой и с малыми частными относительными обжатиями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Робертс В. Холодная прокатка стали / В. Робертс; пер. с англ. М.: Металлургия, 1982. 544 с.
- 2. Белосевич В. К. Совершенствование процесса холодной прокатки / В. К. Белосевич, Н. П. Нетесов. М. : Металлургия, 1971. 272 с.
- 3. Василев Я. Д. Инженерные модели и алгоритмы расчета параметров холодной прокатки / Я. Д. Василев. М. : Металлургия, 1995. 368 с.
- 4. Procision and Lubrication in High Speed Cold Rolling of Low Carbon Sreel Strip / Gokyn J., Kichara J., Arinura T., Okado N. // J. Japan Soc. Technol. Plast. -1973. -V. 145. -P. 160–167.
- 5. Полухин П. И. Сопротивление пластической деформации металлов и сплавов : справочник / П. И. Полухин, Г. Я. Гун, А. М. Галкин. 2-е изд. перераб. и доп. М. : Металлургия, 1983. 352 с.
- 6. Василев Я. Д. Непрерывная прокатка тонких и особо тонких полос : коллективная монография / Я. Д. Василев, А. В. Дементиенко. Дніпропетровськ : Дніпро-ВАЛ, 2002. С. 137—293.
- 7. Василев Я. Д. Производство жести методом двойной прокатки / Я. Д. Василев, А. В. Дементиенко, С. Г. Горбунков. М. : Металлургия, 1994. 125 с.
 - 8. Василев Я. Д. Теория продольной прокатки / Я. Д. Василев, А. А. Минаев. Донецк : УНИТЕХ, 2010. 456 с.

```
Василев Я. Д. – д-р техн. наук, проф. НМетАУ;
```

Дементиенко А. В. – канд. техн. наук, доц. НМетАУ;

Самокиш Д. Н. — аспирант НМетАУ;

Клипин Я. А. - студент НМетАУ;

Дурманов В. С. - студент НМетАУ.

НМетАУ – Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск.

E-mail: samokyshdmitriy@gmail.com